

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
B1171	UD	R2/12	2PG-CG5CA -JNCMB02G4MU056263	ウイング	株式会社 キャリオン		

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消	切れ タコグラフ年月	291,528 km アリ	13,700 kg	L 9,620	W 2,400	H 2,650 (2,560)	馬力 2 390ps ペダル	ターボ 有

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)														汚れ 少	中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)														シート破れ 有	無
上物メーカー名 年式、型式及状態	トレクス	20W-09200												ベット	有 無
ラッピングレール2段 落とし込みフック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板														クロス張り 有	無
														ETC 有	無
														ラジオ 有	無

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	燃料タンク 300L+200L	防雪プレート歪み 飛石 X X	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)	看板跡	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 300L+200L	Fガラス状態 要交換 良好 飛石有	バンパー コーナー グリル ミラー	リヤバンパー落とし込み凹み	看板跡	1 前 3
記録簿 有 無 R6~R7	PMマフラ 有 無 証明書 有 無	メッキ	凹み・キズ X	7 7 7 1	1 1 1
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無			キズ	5 5 5 5	7 7 7 1
					F 8 スペア R
					サイズF 245/70R19.5
					サイズR 245/70R19..5
					*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります