

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	登録情報
A1172	三菱	R3/8	2PG-FU75HZ-530047	ウイング	株式会社 キャリオン

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480	円	キャブ内部	備考
ミッショングレード(異音、油漏れ等)										ナシ					汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										ナシ					シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態	日本トレクス	年式	型式	及	状態		No.21W-04048								ベット 有 無	
ラッピングレール3段 フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板															クロス張り 有 無	
90° ストップバー 蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン															ETC 有 無	
															ラジオ 有 無	バックモニター

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります