

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
A1174	三菱	R6/1	2PG-FS74HZ-546332	ウイング	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M シフトパイロット
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消	切れ	314,061 km	13,300 kg	L 9,600	W 2,410	H 2,620 (2,550) 馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 A(B)C D E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)					ナシ				汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					ナシ				シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態	パブコ	No.22-9A5583							ベット 有 無	
ラッシングレール2段 フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板									クロス張り 有 無	
									ETC 有 無	庫内板張り補修あり
									ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED	燃料タンク 300L+300L	Fガラス状態 要交換 良好 飞石有 点キズ多数	記録簿 有 無 R6~R7	PMマフラ 有 無 証明書 有 無	S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 7対(LED) アオリキズ フロントガラス飛石多数 パンパー コーナー グリル ミラー メッキ	キズ ドアモールキズ 門口キズ	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 2 前 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 F 9 スペア R サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5
								*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります