

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V0979	ボルボ	R3/3	2KG-KA2TEA2-YV2RTY0A4LA855603	トラクタ	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 ○ 営業用 レタカ 不明	R8.3.6	491,297 km	11,500 kg	L W H	馬力 460ps
	切れ	タコグラフ年月 ナシ		- - -	ターボ 有
	抹消				2 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 <b>中</b> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ 有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:JOST製 JSK42K85804 AI No.14345656 B4							ベツト <b>有</b> 無	
								クロス張り 有 <b>無</b>	
								ETC <b>有</b> 無	
								ラジオ <b>有</b> 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク	405L
Fガラス状態	要交換 <b>良好</b> 飛石有
記録簿	<b>有</b> 無
	R4~R7
PMマフラ	<b>有</b> 無
証明書	有 無
S・リミッタ	<b>有</b> 無
証明書	有 無

サイドバンパー 2段(アルミ)

サビ

サビ

キズ

穴(亀裂)

看板跡

看板跡

キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
6	6	7 6

F  スペア  R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります