

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1102	三菱	R4/12	2RG-FBAV0-590915	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R8.12.9	切れ 37,702 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 3,060	W 1,680	H 1760 (1750)	馬力	150ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気17℃ -30℃設定		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ GMC7 No.E2E5281				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内17℃⇒-24.5℃		
ラッシングレール1段 庫内灯1灯(LED) 床:アルミ縞板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	3H稼働		
90° ストッパー 門口:ステン					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
冷凍機:菱重 TDJS30DC No.245200134BL 2022年製					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態	ヘッドライト:LED	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(LED)	タイヤ状態
燃料タンク	70L		1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有		<input type="checkbox"/> 4 前 <input type="checkbox"/> 4
	点キズ		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無		<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 4
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無		F <input type="checkbox"/> 9 スペア <input type="checkbox"/> R
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		サイズF 205/75R16
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無		サイズR 205/75R16
			*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります