

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
C1035	日野	R2/7	2KG-FC2ABG-121288	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R8.12.21		切れ 300,563 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	2,750 kg	L 6,180	W 2,160	H 2000 (1940)	馬力	210ps	ターボ 有
								2	ペダル	

エンジン状態	A B ◎ D E	AC	◎ 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 ◎ 多	※温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ ◎ 無	外気32℃ -30℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.V071F04-04							ベツト 有 ◎ 無	庫内35.8℃⇒-5.7℃
ラッシングレール2段 庫内灯4灯(LED) 床:システムフロア								クロス張り 有 ◎ 無	3H稼働
冷凍機:菱重 TDJS50DC No.045700440BL 2020年製								ETC ◎ 無	
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.20T058117N								ラジオ ◎ 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED


燃料タンク
100L

Fガラス状態
要交換 良好 ◎ 飛石有
点キズ多数





記録簿	有 ◎ 無
-----	--------------

PMマフラ	◎ 有 無
証明書	有 ◎ 無

S・リミッタ	有 ◎ 無
証明書	有 無



サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 6対(LED)



タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5	3	2	2
F	2	スペア	R
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります