

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1097	三菱	R7/7	2RG-FP84VDR-500597	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.7.23 切れ 抹消	601 km タコグラフ年月 ナシ	11,500 kg	L	W	H	馬力	449ps	ターボ	有
				-	-	-	2	ペダル		

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ							汚れ (少) 中 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態 カプラ:JOST製 No.71050383E4							ベツト (有) 無	
ホイールベース3.300mm							クロス張り 有 (無)	
							ETC (有) 無	
							ラジオ (有) 無	

外装状態	スーパーハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED	サイドバンパー 2段(鉄)	タイヤ状態												
燃料タンク	400L				1~10、×、欠、で記載	<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	9	前	9				9	9	9 9			
9	前				9													
9	9				9 9													
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有	バンパー:メッキ	F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R															
記録簿	有 (無)	サイズF	295/80R22.5															
PMマフラ	(有) 無	サイズR	275/80R22.5															
証明書	有 (無)	*スノータイヤは表記する																
S・リミッタ	(有) 無																	
証明書	有 (無)																	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります