

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
B1033	UD	R2/5	2PG-CD5CE-JNCMB02C8LU050915	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	602,742 km タコグラフ年月 アリ	12,600 kg	L 9,380	W 2,280	H 2,280 (2,240)	馬力	390ps	ターボ 有
							2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無	外気31℃ 設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	関東工業 KL-963 No.20-4055 2020/4				ベット	有 無	庫内32℃⇒-21.5℃		
ラッシングレール2段 ジョルダール4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:アルミ縞板 蝶番・ロックバー・門口:ステン					クロス張り	有 無	2.5H稼働		
冷凍機:菱重 TU100SB No.09700231BL 2020年製 スタンバイ(コード無)					ETC	有 無			
格納ゲート:新明和 RAK10-6486D No.S10303990					ラジオ	有 無	バックモニター		

外装状態 総輪エアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク 200L+200L

Fガラス状態 要交換 良好 **飛石有** 飛び石多数あり

記録簿 有 **無**

PMマフラ **有** 無 証明書 有 **無**

S・リミッタ **有** 無 証明書 有 **無**

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	8
8	8	7 7
6	6	6 6

F **10** スペア R

サイズF 275/80R22.5
サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります