



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1179	日野	H29/6	TKG-XZC605M-0016442	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	AT		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.12.11	97,475 km	1,900 kg	L	W	H	馬力	136ps	ターボ	有
	切れ 抹消	タコグラフ年月 ナシ		2,990	1,610	1,810 (1,800)	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	* 温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気19℃ -30℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ F172935 2017年5月製							ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内18℃⇒-30℃
ラッシングレール2段 庫内灯1灯(LED) 床:アルミ縞板 門口:ステン								クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	4H稼働
冷凍機:東プレ MJ22LSC-N スタンバイ付 コード有								ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	庫内内張り穴あり
								ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態	ヘッドライト:ハロゲン	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)	タイヤ状態
燃料タンク	80L		1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有		<input type="checkbox"/> 7 前 <input type="checkbox"/> 7
	点キズ(目立たない)	ドアフチキズ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	観音扉角歪み	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	R2~R7	ステッカー跡2カ所	F <input type="checkbox"/> 7 スペア <input type="checkbox"/> R
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	バンパー全体的にサビ	サイズF 195/75R15
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内左後部内張り穴1カ所・補修1カ所あり	サイズR 195/75R15
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		*スノータイヤは表記する
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります