





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1178	日野	H29/6	TKG-XZC605M-0016449	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	AT		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.12.16	52,323 km	1,850 kg	L 2,990	W 1,610	H 1790 (1780)	馬力	136ps	ターボ	有
	切れ 抹消	タコグラフ年月 ナシ					2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気19℃ -30℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ F172938 2017年5月製							ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内15.5℃⇒-28℃
ラッシングレール2段 庫内灯1灯(LED) 床:縞板+スノコ(樹脂) 門口:ステン								クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	4H稼働
冷凍機:東プレ MJ22LSC-N スタンバイ付(コード無)								ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
								ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター

<p>外装状態 ヘッドライト:ハロゲン</p> <p>燃料タンク 80L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 点キズ</p> <p>記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無 H31~R7</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>S・リミッタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p>	<p>サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)</p>    	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8</td> <td>前</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> 9 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 195/75R15 サイズR 195/75R15</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	<input type="checkbox"/>	8	前	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		8	8		8	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	前	<input type="checkbox"/>	8																		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>																			
8	8		8	8																		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります