

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
C1139	日野	H29/2	QPG-FR1EXEG-15598	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		T/M	7速
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	車検切れ 切れ 抹消	1,075,936 km タコグラフ年月 アリ	11,700 kg	L 9,360	W 2,300	H 2,350 (2,240)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態 A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)		オイル下部にじみ有					汚れ 少 中 多	運転席側昇降用取手欠損
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		ナシ					シート破れ 有 無	バックモニターモノクロ状態
上物メーカー名 年式、型式及状態	矢野特殊自動車	WPT2354	No.B170016				ベット 有 無	
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯4灯:LED 床:キーストン スタンバイ (コード無)							クロス張り 有 無	
冷凍機:サーモキング UT-1200SR GLW1092054							ETC 有 無	
							ラジオ 有 無	ナビ(ラジオ一体型)

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ	燃料タンク 400L+400L	飛石・キズ多数	行燈看板跡	サイドバンパー 3段(アルミ) ※キャッチ5カ所サビ 冷凍機カバーキズ	パンパー コーナー グリル	メッキ	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
	Fガラス状態 要交換 良好 飛石有						1 前 1
	飛び石数カ所						□ □ □ 8 8 1 4
	記録簿 有 無						7 5 3 3
	PMマフラ 有 無						F 7 スペア □ R
	証明書 有 無						サイズF 295/80R22.5
	S・リミッタ 有 無						サイズR 275/80R22.5
	証明書 有 無						*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります