

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
C1180	日野	R5/2	2KG-FD2ABG-132122	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	6速	
○ 自家用 ■ 営業用 △ レンタカ □ 不明	一時抹消	切れ タコグラフ年月	79,809 km ナシ	2,250 kg	L 6,270	W 2,400	H 2,430 (23,30)
馬力 240ps	ターボ 有	ペダル					

エンジン状態 A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ				汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ				シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態 トランテックス No.W096J56							ベット 有 無	
ラッシングレール2段 フック5対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板							クロス張り 有 無	
格納ゲート:トランテックス TRAK10-6495D No.S2212006966 ラジコン有							ETC 有 無	
							ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED	燃料タンク 200L	サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(電球)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 200L	フロントガラス飛石多数	キズ・凹み マーカー不灯 マーカー不灯	8 前 8
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 飛石多数	ドアキズ ドアキズ	ドアキズ マーカー不灯	8 8 4 4
記録簿 有 無 R6~R7	2400 1390	キズ キズ キズ キズ キズ	□ □ □ □
PMマフラ 有 無 証明書 有 無			
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無			
			F 10 スペア R
			サイズF 225/80R17.5
			サイズR 225/80R17.5
			*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります