

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号			架装形状					
A1123	三菱	R6/11	2KG-FK62FZ-606281			セルフクレーン			株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R8/2/10 切れ 予備検査 抹消	2,522 km タコグラフ年月 アリ	5,900 kg	L 6,400	W 2,390	H 200	馬力 270ps 3 ペダル	ターボ 有			
エンジン状態(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ エアー	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考				
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)						汚れ 少 中 多					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						シート破れ 有 (無)					
上物メーカー名 年式、型式及状態 フジタボデー						ベット 有 (無)					
クレーン:タダノ TM-ZX364LPHRSA 2025年製 4段 ラジコン フックイン						クロス張り 有 (無)					
ワインチ アルミブリッジ フック7対 床:板 蝶番:ステン						ETC 有 (無)					
						ラジオ 有 (無)					

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ						タイヤ状態		
燃料タンク	100L					1~10、×、欠、で記載		
Fガラス状態	要交換 (良好)	飛石有				9 前 9		
記録簿	有 (無)					□ □ □ □		
PMマフラ	有 (無)					9 9 9 9		
証明書	有 (無)					□ □ □ □		
S・リミッタ	有 (無)					F □スペア □ R		
証明書	有 (無)					サイズF 265/70R19.5		
						サイズR 265/70R19.5		

*車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります