

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A1094	三菱	H18/10	PJ-FK62FZ-700863	クレーン付	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	一時抹消 切れ 抹消	381,250 km タコグラフ年月 ナシ	7,500 kg	L 5,120 W 2,240 H 440	6速 馬力 240ps ターボ 3ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	良 <b>不良</b> 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ		ナシ		汚れ 少 <b>中</b> 多	送信機欠品
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	下回り・ボデー・クレーンサビ多数			ナシ		ナシ		シート破れ <b>有</b> 無	バッテリー要交換
上物メーカー名 年式,型式及状態	クレーン:ユニック URU344 RKK No.F133205 2006年9月製			ナシ		ナシ		ベツト <b>有</b> 無	エアコン冷えない
2.9t吊り 4段 ラジコン フックイン	ボデー仕上げ済			ナシ		ナシ		クロス張り 有 <b>無</b>	ルームミラー欠
床:板 ロープ穴4対 セイコーラック1対	ボデー仕上げ済			ナシ		ナシ		ETC <b>有</b> 無	
	ボデー仕上げ済			ナシ		ナシ		ラジオ <b>有</b> 無	

外装状態	<table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td><td>300L</td></tr> <tr><td>Fガラス状態</td><td>要交換 <b>良好</b> 飛石有</td></tr> <tr><td>記録簿</td><td><b>有</b> 無</td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td><b>有</b> 無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有 <b>無</b></td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有 無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有 <b>無</b></td></tr> </table>	燃料タンク	300L	Fガラス状態	要交換 <b>良好</b> 飛石有	記録簿	<b>有</b> 無	PMマフラ	<b>有</b> 無	証明書	有 <b>無</b>	S・リミッタ	有 無	証明書	有 <b>無</b>	<p>サトバンパー3段(鉄) マーカ3対(電球)</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="text" value="6"/></td> <td>前</td> <td><input type="text" value="6"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value=""/></td> <td></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="6"/></td> <td><input type="text" value="6"/></td> <td><input type="text" value="6"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="6"/></td> <td><input type="text" value="6"/></td> <td><input type="text" value="6"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value=""/></td> <td></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value=""/></td> <td></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>F <input type="text" value="3"/></td> <td>スペア</td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="2">265/70R19.5</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="2">265/70R19.5</td> </tr> </table> <p>*スノータイヤは表記する</p>	<input type="text" value="6"/>	前	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	F <input type="text" value="3"/>	スペア	<input type="text" value=""/>	サイズF	265/70R19.5		サイズR	265/70R19.5						
燃料タンク	300L																																											
Fガラス状態	要交換 <b>良好</b> 飛石有																																											
記録簿	<b>有</b> 無																																											
PMマフラ	<b>有</b> 無																																											
証明書	有 <b>無</b>																																											
S・リミッタ	有 無																																											
証明書	有 <b>無</b>																																											
<input type="text" value="6"/>	前	<input type="text" value="6"/>																																										
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>																																										
<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>																																										
<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>																																										
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>																																										
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>																																										
F <input type="text" value="3"/>	スペア	<input type="text" value=""/>																																										
サイズF	265/70R19.5																																											
サイズR	265/70R19.5																																											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります