



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1183	三菱	R7/11	2KG-FK65F-621636	アルミ平	株式会社 キャリオン

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ



燃料タンク
100L



サイドバンパー 1段(鉄)



Fガラス状態
要交換 良好 飛石有



バックモニター

1~10、×、欠、で記載

前 9

□ □

A row of four boxes for drawing, each containing a large number '9'. Below this row is a row of four empty boxes for writing.

F スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります