

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C1139	日野	H29/2	QPG-FR1EXEG-15598	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	車検切れ 切れ 抹消	1,075,936 km タコグラフ年月 アリ	11,700 kg	L 9,360	W 2,300	H 2,350 (2,240)	馬力 380ps 3 ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	オイル下部にじみ有				汚れ	少 (中) 多	運転席側昇降用取手欠損		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	(有) 無	バックモニターモノクロ状態		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 WPT2354 No.B170016				ベツト	(有) 無			
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯4灯:LED 床:キーストン スタンバイ (コード無)					クロス張り	有 (無)			
冷凍機:サーモキング UT-1200SR GLW1092054					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無	ナビ(ラジオ一体型)		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
400L+400L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
飛び石数カ所

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 (無)

S・リミッタ
(有) 無

証明書
有 (無)

行燈看板跡

飛石・キズ多数

サイドバンパー 3段(アルミ)

看板跡

キズ

※キャッチ5カ所サビ

冷凍機カバーキズ

バンパー
コーナー
ゲリル

メッキ

看板跡

キズ

※キャッチ5カ所サビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	1
8	8	1 4
7	5	3 3

F **7** スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります