

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状			
A1185	三菱	R2/3	2KG-FK65F-605426	ウイング	株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M	6速	
○自家用 ○営業用 ○レンタカ ○不明	R8.3.25 切れ 抹消	176,738 km タコグラフ年月 アリ	2,300 kg	L 7,220 W 2,410 H 2,400 (2,300)	馬力 240ps 3 ペダル	ターボ 有	

エンジン状態 A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		ナシ					汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		ナシ					シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態	パブコ	No.019C4340					ベット 有 無	
ラッピングレール2段 落とし込みフック7対 セイコーラック1対 庫内灯4灯:LED 床:板							クロス張り 有 無	
							ETC 有 無	
							ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED	燃料タンク 200L	導風板色褪せ	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載
燃料タンク 200L	Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) 要リペア	飛石キズ多数	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)	6 前 6
Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) 要リペア	記録簿 有 無 R2~R5	バンパーグリル コーナーミラー フェンダー ドアガーニッシュ	看板跡	6 4 8 5
記録簿 有 無 R2~R5	PMマフラー 有 無 証明書 有 無	メッキ	四み・キズ ○	□ □ □ □
PMマフラー 有 無 証明書 有 無	S・リミッタ 有 無 証明書 有 無		看板跡	F 8 スペア □ R
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無				サイズF 235/70R17.5 サイズR 235/70R17.5

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります