

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状											
C1189	日野	H24/6	QKG-FJ7JLAA-10102		アルミ平			株式会社 キャリオン								
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6 速					
O 自家用		R8.6.21		切れ 41,226 km		7,900 kg	L 6,660	W 2,400	H 380	馬力	240ps	ターボ	有			
営業用										タコグラフ年月		アリ	3	ペダル		
レンタカ 不明																
エンジン状態		A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部		備考					
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 中 多		シートカバー破れ有					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 無		右煽りリヤ閉まらない					
上物メーカー名 年式,型式及状態						フジタボデー			ベツト 有 無							
3方開 床:ステン									クロス張り 有 無							
									ETC 有 無							
									ラジオ 有 無		バックモニター					

燃料タンク

200L

Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

点キズ

記録簿 有 無

H30〜R6

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

ミラーキズ

サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 対5(電球)

アオリキズ

アオリ凹み

台枠キズ

ボデー膨らみ

台枠キズ・サビ

ドアモールキズ

キャッチ破損

鳥居キズ

アオリ凹み

アオリ凹み

アオリキズ

台枠サビ

ドアキズ

台枠キズ・サビ

台枠キズ

台枠キズ・サビ

タイヤ状態

1〜10、×、欠、で記載

7 前 7

7 7 7 7

F 9 スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります