

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状							
B1195	UD	R4/6	2PG-CD5CA JNCMB02C2NU069172		アルミ平			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.5.31		切れ	152,301 km	13,800 kg	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有
			抹消	タコグラフ年月	ナシ	9,610	2,410	800 (580)	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	フジタ自動車工業 MODEL:K No.210616 2022年3月製						ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
丸カンフック9対 後1ヶ所 セイコーラック2対 スタンション前1対 後1ヶ所 床:板							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態	リアエアサス	ヘッドライト:LED	
燃料タンク	300L+300L	フロントガラス飛石	サイドバンパー 3段(アルミ) ※メーカー配線
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有	ミラーキズ	キズ
点キズ		バンパー	凹み
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 無	メッキ	キドアモールキ
R4~R7		コーナ	
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	ミラー	
証明書	有 無	看板跡	凹み
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	凹み	凹み
証明書	有 無	エンドキャツ	凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6	
6		6	
6		6	
4	3	4 4	
F	3	スペア	R

サイズF 275/80R22.5
サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります