

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1196	三菱	R5/9	2KG-FK65F-611044	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	94,862 km タコグラフ年月 アリ	2,450 kg	L 6,240 W 2,400 H 2400 (2300)	馬力 220ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 中 多	観音扉鍵穴固着使用不可				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無	カーテンレール外れ			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.22-9C5309				ベット	有 無	曲がり・欠損あり			
ラッシングレール2段 フック5対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有 無	床歩み板蝶番ビス外れあり			
格納ゲート:新明和 RAK10-6495D No.2204003736 ラジコン有					ETC	有 無				
					ラジオ	有 無	バックモニター			

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ

記録簿	有 無
-----	------------

PMマフラ	有 無
証明書	有 無

S・リミッタ	有 無
証明書	有 無

ウイング曲がり
ミラーキズ
バンパーキズ
水切り凹み
ドア曲がり
サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(LED)
ドアモールキズドアキズ
補修跡 凹み・跡
キャッチ凹み・曲がり
アオリキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
4	3	3 3

F **欠** スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります