

|                                                |     |                  |                             |               |      |           |          |            |                  |     |         |     |   |
|------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------|---------------|------|-----------|----------|------------|------------------|-----|---------|-----|---|
| HPNo.                                          | 車名  | 年式               | 型式・車体番号                     |               | 架装形状 |           |          |            |                  |     |         |     |   |
| B1187                                          | UD  | R4/11            | 2PG-CG5CA・JNCMB02G6NU073034 |               | ウイング |           |          | 株式会社 キャリオン |                  |     |         |     |   |
| 前使用者                                           |     | 車検有効期限           |                             | 走行距離(km)      |      | 積載量       | 荷台寸法(mm) |            |                  | T/M | エスコット   |     |   |
| ○                                              | 自家用 | 一時抹消             | 切れ                          | 343,827 km    |      | 13,800 kg | L        | W          | H                | 馬力  | 390ps   | ターボ | 有 |
|                                                | 営業用 |                  | 抹消                          | タコグラフ年月       | アリ   |           | 9,610    | 2,410      | 2,640 (2,570)    | 2   | ペダル     |     |   |
| エンジン状態                                         |     | A B <b>C</b> D E | AC                          | <b>良</b> 不良 無 | ブレーキ | エア        | リサイクル料   | 14,260 円   | キャブ内部            |     | 備考      |     |   |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                              |     |                  |                             |               |      |           | ナシ       |            | 汚れ <b>少</b> 中 多  |     | バックモニター |     |   |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)                       |     |                  |                             |               |      |           | ナシ       |            | シート破れ 有 <b>無</b> |     |         |     |   |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス 22W-03343              |     |                  |                             |               |      |           |          |            | ベツト <b>有</b> 無   |     |         |     |   |
| ラッシングレール2段 落とし込みフック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板 |     |                  |                             |               |      |           |          |            | クロス張り 有 <b>無</b> |     |         |     |   |
|                                                |     |                  |                             |               |      |           |          |            | ETC 有 <b>無</b>   |     |         |     |   |
|                                                |     |                  |                             |               |      |           |          |            | ラジオ <b>有</b> 無   |     |         |     |   |

燃料タンク

300L+200L

Fガラス状態

要交換 良好 **飛石有**

小 2カ所

記録簿 **有** 無

R5~R6

PMマフラ **有** 無

証明書 有 **無**

S・リミッタ **有** 無

証明書 有 **無**

外装状態 リアエアサス アルミホイール ハイルーフ

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

飛石・キズ多数

凹み・キズ

看板跡

フェンダー曲がり

フェンダー曲がり

看板跡

凹み・キズ

看板跡

スリキズ・穴

ロックバーサビ

メッキ

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラー  
フェンダー  
ドアガーニッシュ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | 前 | 7   |
| 8 |   | 8   |
| 7 | 7 | 5 5 |
| 7 | 5 | 7 5 |

F **9** スペア ☐ R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります