

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1135	日野	H29/9	QPG-SH1EDDG-15304	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	438,054 km タコグラフ年月 年 月	11,500 kg	L	W	H	馬力	410ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	エア漏れ有	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	左ドア灰皿蓋破損
上物メーカー名 年式,型式及状態	ソーシン H6-23924 HMV-13-B							ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
キャブ再塗装	塗装たれ、型残り有り							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:ディスチャージ	燃料タンク	390L	サイドバンパー 2段(アルミ)	タイヤ状態
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有						1~10、×、欠、で記載
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無						<input type="text" value="8"/> 前 <input type="text" value="8"/>
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無						<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="4"/>
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無							<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無							F <input type="text" value=""/> スペア <input type="text" value=""/> R
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無							サイズF 295/80R22.5
								サイズR 11R22.5
								*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります