

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A1185	三菱	R2/3	2KG-FK65F-605426	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消		176,777 km タコグラフ年月 ナシ	2,300 kg	L 7,220	W 2,410	H 2,400 (2,300)	馬力	240ps	ターボ 有
								3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ			汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	ナンバードなし バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				ナシ			シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.019C4340							ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無	
ラッシングレール2段 落とし込みフック7対 セイコーラック1対 庫内灯4灯:LED 床:板								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
要リペア

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 無
R2~R5


PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無


証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

導風板色褪せ




飛石キズ多数


サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)



凹み・キズ



看板跡



看板跡

メッキ

バンパー
グリル
コーナー
ミラー
フェンダー
ドアガーニッシュ

マーカーランプ不灯

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="6"/>	前	<input type="text" value="6"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

F スペア R

サイズF 235/70R17.5

サイズR 235/70R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります