

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1207	三菱	R7/10	2PG-FU84VZ-500400	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.10.26 切れ 抹消	906 km タコグラフ年月 アリ	11,800 kg	L 9,340	W 2,270	H 2250 (2230)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ (少) 中 多	* 温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 (無)	外気19℃ -35℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ RVH No.T9D2147								ベット (有) 無	庫内19.7℃⇒-19.2℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 スタンバイ付 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン								クロス張り 有 (無)	2H稼働
冷凍機:菱重 TU100SC No.583700455BL 2025年製								ETC (有) 無	
								ラジオ (有) 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 (無)

S・リミッター
(有) 無

証明書
有 (無)

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 6対(電球)

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラーカバー  
フェンダー  
ドアガーニッシュ

メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9
9	9	9 9
9	9	9 9

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5  
サイズR 275/80R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります