

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1032	三菱	R4/12	2KG-FK65F-610345	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ ○ 抹消	25,214 km タコグラフ年月 アリ	2,350 kg	L 6,230 W 2,410 H 2,400 (2,300)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B ○ C D E	AC	○ 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	○ 少 中 多	運転席側板金歴あり		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 ○ 無	庫内内張り穴あり		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ21-9C2848				ベツト	○ 有 無			
ラッシングレール2段 セイコーラック1対 内フック5対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 ○ 無			
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン					ETC	○ 有 無			
格納ゲート:新明和 85R-0303286 RBS-00032 ラジコン付					ラジオ	○ 有 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス アルミホイール リヤフェンダー:ステン ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 ○ 良好 飛石有

記録簿
○ 有 無
R5~R7

PMマフラ
○ 有 無
証明書
有 ○ 無

S・リミッタ
有 ○ 無
証明書
有 無

サイドバンパー1段(アルミ) マーカー5対(LED)

バンパー グリル コーナー ミラー } メッキ

コーナーパルクス

スリキス

凹み

曲がり

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9
□		□
9	9	9 9
□	□	□ □

F **10** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります