

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V1203	ボルボ	R3/3	2DG-KA2TDA2 YV2RTY0A9LA858772	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	521,826 km タコグラフ年月 アリ	11,500 kg	L	W	H	馬力	440ps	ターボ	有
				-	-	-	2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	アドブルー蓋鍵不良(ロックできない)		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:JOST製 JSK42K85803AI No.14503035E4				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
踊り場:アルミ縞板	ラグジュアリーキャブ ボルボ純正再度バンパー				クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC2.0	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

サイドバンパー 1段() マーカー 5対(LED)

燃料タンク
405L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 無
R3~R7

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	前	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

F 欠 スペア R

サイズF 315/70R22.5
サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります