

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A1215	三菱	R7/11	2PG-FU85VZ-505009	冷凍バン	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.11.18		288 km	11,400 kg	L 9,310	W 2,300	H 2,290 (2,280)	馬力	394ps	ターボ	有
	切れ 抹消		タコグラフ年月	アリ				2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気7℃ -35℃設定			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ RVH No.T9D2150				ベツト	(有) 無	庫内5.2℃⇒-20.7℃			
ラッシングレール2段 ジョルダ4列 庫内灯(LED)ラインタイプ 床:キーストン スタンバイ(コード有)					クロス張り	有 (無)	1H稼働			
冷凍機:菱重 TU100SC No.583700631BL 2025年製					ETC	(有) 無				
未使用車					ラジオ	(有) 無	バックモニター			

外装状態		ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED 門口・蝶番・ロックバー:ステン		サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 6対(電球)		タイヤ状態													
燃料タンク		300L+300L		メッキ		1~10、×、欠、で記載													
Fガラス状態		要交換 (良好) 飛石有		メッキ		<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9 9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9 9</td> </tr> </table>		9	前	9				9	9	9 9	9	9	9 9
9	前	9																	
9	9	9 9																	
9	9	9 9																	
記録簿		有 (無)		メッキ		F 10 スペア R													
PMマフラ		(有) 無		メッキ		サイズF 295/80R22.5													
証明書		有 (無)		メッキ		サイズR 295/80R22.5													
S・リミッタ		(有) 無		メッキ															
証明書		有 (無)		メッキ															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります