

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1108	三菱	R2/12	2PG-FS74HZ-521407	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.2.8	切れ 656,821 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	13,500 kg	L 9,620	W 2,370	H 2610 (2550)	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <b>中</b> 多				庫内内張り穴あり 行燈不灯
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ <b>有</b> 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 099A7244				ベツト <b>有</b> 無				
ラッシングレール2段 内フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り 有 <b>無</b>				
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン					ETC <b>有</b> 無				
					ラジオ <b>有</b> 無				バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク  
300L+200L

Fガラス状態  
要交換 良好 **飛石有**

記録簿 **有** 無  
R3~R8

PMマフラ **有** 無  
証明書 有 **無**

S・リミッタ **有** 無  
証明書 有 **無**

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

※庫内前壁凹み 左右穴有

タイヤ状態  
1~10、×、欠、で記載

6	前	6	
6		4	
6	6	6	6
1	3	3	4

F **3** スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります