



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1193	いすゞ	H28/11	QKG-CYJ77B-7003943	アルミ平	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.4.6 切れ 抹消	622,850 km タコグラフ年月 アリ	14,200 kg	L 9,600 W 2,410 H 680 (580)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	CD付 バックモニター			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	MARUYASU No.17110006				ベツト <input checked="" type="radio"/> 無				
丸カンフック14対 セイコーラック1対 スタクション外2対 内7対 後1ヶ 床:板 新品張替え					クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
アオリB級品交換 キャブ全塗装					ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
					ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無				


外装状態	リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ 蝶番・キャッチ(1部鉄):ステン	タイヤ状態
燃料タンク	300L+300L	1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有	<input type="text" value="7"/> 前 <input type="text" value="7"/>
点キズ多数		<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/>
記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無		<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/>
H29~R8		F <input type="text" value="4"/> スペア <input type="text" value=""/> R
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無		サイズF 245/70R19.5
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無		サイズR 245/70R19.5
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無		*スノータイヤは表記する
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無		



サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 6対(電球)



キャッチ(鉄)



キャッチ(鉄)

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります