

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A1197	三菱	R2/5	2KG-FK65F-605590	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.5.27		切れ 278,046 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	2,350 kg	L 6,230	W 2,400	H 2,400 (2,300)	馬力	220ps	ターボ 有
								3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ 029C4701							ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
格納ゲート:新明和 S01106499 PRAK10-6485D								ETC2.0 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿
有 無

PMマフラ
有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 無

証明書
有 無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)

2,410mm

1,410mm

凹み

看板跡

凹み

曲がり

観音角カバー欠

曲がり

凹み・キズ

凹み・キズ

凹み・キズ

カバーキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="7"/>	前	<input type="text" value="7"/>
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

F スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

スタッドレスタイヤ

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります