





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
C1216	日野	R4/7	2KG-FD2ABG-129652	跳ね上ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.7.21		切れ 39,805 km タコグラフ年月 アリ	2,250 kg	L 6,290	W 2,400	H 2,420 (2,330)	馬力	240ps	ターボ 有
	抹消							3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ			汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				ナシ			シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W141H51				ナシ			ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
ラッシングレール2段 フック5対 セイコーラック1対 庫内灯3灯(LED) 床:板					ナシ			クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
跳ね上げゲート:トランテックス TRAM10-1475 No.S2202007480 ラジコン有					ナシ			ETC <input checked="" type="radio"/> 無	
					ナシ			ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

<p>外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 200L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 点キズ多数</p> <p>記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無 R6~R7</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>S・リミッタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p>	<p>飛石多数</p>  <p>サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(電球)</p>  <p>キズ</p>  <p>アオリキズ</p> <p>バンパーキズ</p> <p>門口キズ P/G穴</p> 	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>前</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 10 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	7	前	7				7	7	7	7				
7	前	7														
7	7	7	7													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります