





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1222	三菱	R8/1	2RG-FBAV0-620132	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	デュオニック		
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R10.1.14	切れ 693 km 抹消	2,000 kg	L 3,000	W 1,650	H 1,760 (1,750)	馬力	150ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ				2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	外気12℃ -30℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ F258186 2025年12月製						ベツト	有 (無)	庫内3.5℃⇒-29.5℃
ラッシングレール1段 庫内灯1灯(LED) 床:ステン 左スライドドア							クロス張り	有 (無)	3H稼働
冷凍機:東プレ XV22L0C-P 2025年12月製							ETC	有 (無)	
							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態	ヘッドライト:LED	サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)				タイヤ状態											
燃料タンク	70L				1~10、×、欠、で記載												
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有				<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9 9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	9	前	9				9	9	9 9			
9	前	9															
9	9	9 9															
記録簿	有 (無)				F 10 スペア R												
PMマフラ	(有) 無				サイズF 205/75R16												
証明書	有 (無)				サイズR 205/75R16												
S・リミッタ	有 (無)																
証明書	有 (無)																

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります