

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
B1163	UD	R4/10	2PG-CG5CA -JNCMB02G0NU073885	ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消	切れ	299,385 km	13,800	L	W	H	馬力	390ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	9,620	2,400	(2,570)	2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	シートカバー破れ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	庫内ベニヤ亀裂あり
上物メーカー名 年式,型式及状態	トレクス 22W-04169						ベツト	有 無	ウイング補修済
ラッシングレール2段 フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED、電球) 床:板							クロス張り	有 無	
							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED アルミホイール

燃料タンク
300L+200

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿
有 無
R6~R7

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

エンドキャップキズ

点キズ多数

メッキ

メッキ浮き

オーバーハングキズ凹み

錆

凹み

キズ

キズ

リヤバンパーキズ

エンドキャップナシ

フェンダー凹み

キズ・錆

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	5	
4		5	
5	4	5	5
5	5	4	5

スペアスチール

F **1** スペア R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります