

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1150	日野	H31/2	2KG-GD2ABG-100892	ゲート付バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	157,172 km タコグラフ年月 ナシ	5,100 kg	L 6,240 W 2,210 H 2,330 (2,260)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス V056D0C				ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
ラッシングレール1段 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
跳ね上げゲート:新明和 58R-020084 RBS-0005					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED





燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
点キズ

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="7"/>	前	<input type="text" value="7"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

F  スペア  R

サイズF 245/80R17.5  
サイズR 245/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります