

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1221	三菱	R5/12	2PG-FEB80-602243	クレーン付	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	17,387 km タコグラフ年月 ナシ	3,350 kg	L 3,730	W 2,080	H 380	馬力	150ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	助手席側バイザー無
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態					ベツト	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
セイコーラック1対 床:板					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
クレーン:ユニック 2023年9月製 URG294					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無		
2.93t吊 4段 ラジコン フックイン 後方格納 ラジコン有					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無		

外装状態 ヘッドライト:LED					<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="text" value="8"/></td> <td>前</td> <td><input type="text" value="5"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value=""/></td> <td></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="7"/></td> <td><input type="text" value="7"/></td> <td><input type="text" value="5"/></td> <td><input type="text" value="8"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> <td><input type="text" value=""/></td> </tr> </table> <p>F <input type="text" value="10"/> スペア <input type="text" value=""/> R</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR 225/80R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	<input type="text" value="8"/>	前	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="8"/>	前	<input type="text" value="5"/>																	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>																	
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="8"/>																
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>																
燃料タンク	100L																		
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有																		
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無																		
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無																		
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無																		
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無																		
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無																		

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります