

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D1220	いすゞ	H28/12	TKG-FRR90S2-7094375	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	302,607 km タコグラフ年月 ナシ	2,700 kg	L 5,500	W 2,150	H 400	馬力 210ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	ラジコン液晶割れ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	ドア上部隙間あり
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト 有 無	
4段 ラジコン フックイン 2.93吊 床:鉄								クロス張り 有 無	
クレーン:タダノ TM-ZE364HR No.410-025-01134 2016年1月製								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)

燃料タンク
100L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿
有 無

PMマフラ
有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 無

証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4	
8	8	8 8	
F	4	スペア	R
サイズF	225/90R17.5		
サイズR	225/90R17.5		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります