

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A1219	三菱	H23/8	PDG-FK61R-540385	アルミ平	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.8.23	切れ	508,708 km	3,500	L	W	H	馬力	210ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	6,200	2,130	480	3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<b>中</b>	多	運転席側灰皿欠  バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<b>有</b>	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	美川ボデー No.11/07-01 2011年7月製				ベツト	<b>有</b>	無		
3方開 スタンション1対 後1カ所 セイコーラック1対					クロス張り	有	<b>無</b>		
フック左右17対 真中9カ所 床:板・前方縞板張					ETC	<b>有</b>	無		
					ラジオ	<b>有</b>	無		

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ(左右くすみ) 社外ルーフデッキ

燃料タンク 250L		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態 要交換 良好 <b>飛石有</b> 点キズ多数		<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>前</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td></td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> </table>	8	前	8	□		□	8	8	8	8	□	□	□	□
8		前	8													
□			□													
8		8	8	8												
□	□	□	□													
記録簿 <b>有</b> 無 H25~R8	F <b>4</b> スペア □ R															
PMマフラ <b>有</b> 無 証明書 有 <b>無</b>	サイズF 225/80R17.5 サイズR 225/80R17.5															
S・リミッタ 有 <b>無</b> 証明書 有 <b>無</b>	*スノータイヤは表記する															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります