

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1220	いすゞ	H28/12	TKG-FRR90S2-7094375	クレーン付	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	302,607 km タコグラフ年月 ナシ	2,700 kg	L 5,500 W 2,150 H 400	6速 馬力 210ps ターボ 有 3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	ラジコン液晶割れ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無	
4段 ラジコン フックイン 2.93吊 床:鉄								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
クレーン:タダノ TM-ZE364HR No.410-025-01134 2016年1月製								ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無 ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 100L

Fガラス状態 要交換 良好 飛石有

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)

※ボデー全体的キズ・サビ有

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

4	前	4
8	8	8 8

F 4 スペア R

サイズF 225/90R17.5
サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります