

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D1223	いすゞ	R7/3	2PG-CYL77D-7002732	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー	
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	109,135 km タコグラフ年月 ナシ	13,900 kg	L 9,670	W 2,410	H 2,490 (2,420)	馬力 380ps 2	ターボ 有 ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	運転席側シートレバーカバー破損		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.25W-01033				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
ラッシングレール2段 フック9対 セイコーラック2対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター		

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
要リペア

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 無
R7

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

フロントガラス飛石(要リペア)

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

ドアモールキズ

タレゴム割れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5
4	4	4 4
5	5	5 5
F <input checked="" type="checkbox"/> 6 スペア <input type="checkbox"/> R		
サイズF 275/80R22.5		
サイズR 275/80R22.5		

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります