

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C1231	日野	H29/7	QPG-FR1EXEG-16730	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R8.7.29 切れ 抹消	1,083,971 km タコグラフ年月 アリ	11,600 kg	L 9,360	W 2,340	H 2,360 (2,240)	馬力 410ps 3	ターボ 有 ペダル	有

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	エンジン・ミッションオイルにじみあり						汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気16℃ 設定-29℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 WPT2423-2 No.B170386						ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無	庫内20.4℃⇒-8.7℃
床:キーストン ジョルダ-4列 ラッシング2段							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	1H稼働
冷凍機:サーモキング UT1200							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックカメラ

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
400L+400L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
要リペア

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 無
R7

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マ-カー 2対(LED)

看板跡

キス

看板跡

マ-カー不灯

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
4	4	3	3
5	5	5	5
F <input checked="" type="radio"/> 3 スペア <input type="checkbox"/> R			
サイズF	295/80R22.5		
サイズR	275/80R22.5		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります