

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
V1225	ボルボ	R2/8	2DG-KA2TDA2 YV2RTY0A7LA855787	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.8.8	切れ	558,716 km	11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	-	-	-	2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	15,330 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	運転席側ゴムマット穴あり	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 無	アドブルーキャップ鍵不良(開閉可能)
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ:JOST製 JSK42K85803AI JSK40							ベツト	有 無	アンテナ1本欠損
ホイールベース3,300mm								クロス張り	有 無	
								ETC	有 無	
								ラジオ	有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
405L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ

記録簿 有 無
R3~R7

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

看板跡

リップスポイラー補修有

グリル:メッキ

マーカー 4対(LED)

看板跡

マーカーテープ補修

エンドキャップ欠

キャブ背面看板跡

フェンダー穴あり

エアダクト一部割れ

看板跡

バンパーキズ

エンドキャップ欠

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
□		□
3	3	3 3
□	□	□ □

F スペア R

サイズF 315/70R22.5

サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります