

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D1202	いすゞ	R1/10	2PG-CYJ77C-7008127	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M スムーサー
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.10.23 切れ 抹消	366,379 km タコグラフ年月 ナシ	13,700 kg	L 9,660 W 2,400 H 2,640 (2,570)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ		ナシ		汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ		ナシ		シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス NoW19-04327			ナシ		ナシ		ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
フック9対 セイコーラック2対 ラッシング2列 床:板	ナシ			ナシ		ナシ		クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
	ナシ			ナシ		ナシ		ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
	ナシ			ナシ		ナシ		ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換 良好  飛石有 点キズあり

記録簿  有 無 R2~R8

PMマフラス  有 無 証明書 有  無

S・リミッタ  有 無 証明書 有  無

サイドバンパー2段(アルミ) マーカー5対(LED)

看板跡

メッキ

バンパー凹み

バンパーコーナー ミラー ステップ ドアパネル

スリキズ

リヤフェンダー曲が

キズ

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

5	前	5
5		5
4	4	4 4
4	4	4 4

F  3 スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります