

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1035	日野	R2/7	2KG-FC2ABG-121288	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M プロシフト
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R8.12.21 切れ 抹消	300,563 km タコグラフ年月 アリ	2,750 kg	L 6,180 W 2,160 H 2000 (1940)	馬力 210ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	※温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	外気32℃ -30℃設定		
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.V071F04-04				ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内35.8℃⇒-5.7℃		
ラッシングレール2段 庫内灯4灯(LED) 床:システムフロア					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	3H稼働		
冷凍機:菱重 TDJS50DC No.045700440BL 2020年製					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.20T058117N ラジコン有					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク	100L
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 点キズ多数
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 無

2000
1375

サブバンパー 1段(鉄) マーカー 6対(LED)

看板跡 凹み

キズ

バンパーキズ

900
1930

看板跡

看板跡

門口凹み 凹み 当たりゴム割れ

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5	3	2	2
F	2	スペア	R
サイズF	225/80R17.5		
サイズR	225/80R17.5		

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります