

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1234	日野	H13/12	KL-FQ4FRHA-10049	セルフローダー	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R9.2.12 切れ 抹消	不明 km タコグラフ年月 アリ	12,200 kg	L 7,000 W 2,500 H 200 前方の	馬力 360ps ターボ 無 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,240 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	E/G上部左右にじみ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	ミラー不動		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	ウィンカー・フォグ内部水滴		
上物メーカー名 年式,型式及状態					ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無	ルームランプ運転席側不灯		
スタンション:2対・後1カ所 床:板、鉄					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	スピードメーター不良		
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無	タコグラフ不良		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	マーカー不灯カ所あり		

外装状態 ラジオ ETC バックモニター アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ(左側不灯)

燃料タンク
300L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
点キズ多数

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

※飛石多数

※ポデー全体サビ

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(電球) ※数カ所不灯

バンパー グリル コーナー ミラー } メッキ

看板跡

床面めくれ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	5	前	<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	3	3	3	3
<input type="checkbox"/>	1	1	1	1

F 3 スペア R

サイズF 275/70R22.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります