

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1232	三菱	R7/12	2KG-FK65F-621581	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R9.12.21	切れ	1,115 km	3,550 kg	L	W	H	馬力	220ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	アリ	6,200	2,170	590	3	ペダル

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ	(少) 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態				パブコ D141 40				ベツト	(有) 無 運転席エアサスシート
落とし込みフック6対 セイコーラック1対 床:板 3方開 後ろ煽り柱抜き差し式								クロス張り	有 (無) ミラーヒーター
								ETC	有 (無) リモコンミラー
未使用車								ラジオ	(有) 無 バックモニター

外装状態		リアエアサス		ヘッドライト:ディスチャージ		タイヤ状態																	
燃料タンク		100L		サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 4対(電球)		1~10、×、欠、で記載																	
Fガラス状態		要交換 (良好) 飛石有		バンパー コーナー グリル } メッキ		<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				9	前	9				9	9	9	9				
9	前	9																					
9	9	9	9																				
記録簿	有	(無)	PMマフラー		有	(無)	F (10) スペア () R																
証明書	有	(無)	S・リミッタ		有	(無)	サイズF 225/80R17.5																
証明書	有	(無)					サイズR 225/80R17.5																
						*スノータイヤは表記する																	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります