



HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A1246	三菱	R7/12	2PG-FU84VZ-500402	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.12.17	916 km	11,800 kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
	切れ 抹消	タコグラフ年月	アリ	9,310	2,280	2,250 (2,230)	2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	(少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	外気22℃ -35℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ T9D2149 RVH						ベット	(有) 無	庫内15.1℃⇒-22.5℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯コーナー(LED) 床:アルミ サイドドア:観音開き							クロス張り	有 (無)	2稼働
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン							ETC	(有) 無	スタンバイコード有
冷凍機:菱重 TU100SC-CNC 583700465BL 2025年製 未使用車							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態		ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED															
燃料タンク	300+300L	サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 6対(電球)															
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有																
記録簿	有 (無)																
PMマフラ	(有) 無	メッキ															
証明書	有 (無)	ハンパー コーナー グリル ミラーカバー フェンダー ドアガーニッシュ															
S・リミッター	(有) 無	タイヤ状態															
証明書	有 (無)	1~10、×、欠、で記載															
		<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table>		9	前	9				9	9	9	9	9	9	9	9
9	前	9															
9	9	9	9														
9	9	9	9														
		F 10 スペア R															
		サイズF 295/80R22.5															
		サイズR 275/80R22.5															
		*スノータイヤは表記する															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります