

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D1233	いすゞ	H31/1	2PG-FRR90S2-7138227	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	車検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	231,412 km タコグラフ年月 ナシ	2,500 kg	L 5,500	W 2,120	H 400	馬力 210ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	フログ不灯		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	ユニック URG344 2018年12月製				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
床フック4対 セイコーラック1対 床:板					ETC2.0	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無			

外装状態 ヘッドライト:LED

燃料タンク	100L
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無
	R1~R7
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無

サイドバンパー1段(鉄) マーカー4対(電球)

バンパー凹み

サイドバンパー曲がりあり

キズ

サイドバンパー亀裂アリ

メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8
8	8	8 8
F	<input checked="" type="radio"/> 3	スペア <input type="checkbox"/> R
サイズF	245/80R17.5	
サイズR	245/80R17.5	

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります