

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C1236	日野	R3/3	2DG-SH1EGGG-100293	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	274,687 km	11,000 kg	L	W	H	馬力	410ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ				3	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	インタークーラーホースオイルにじみ						汚れ	<b>少</b> 中 多	マーカー不灯カ所あり
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	<b>有</b> 無	エアサスエア漏れ
上物メーカー名 年式,型式及状態	カプラ YOKOSHA CD-1200 No.K4107						ベツト	<b>有</b> 無	バックカメラ無の為モニター不映
ホイールベース3,800mm							クロス張り	<b>有</b> 無	
							ETC	<b>有</b> 無	
							ラジオ	<b>有</b> 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED アルミホイール		タイヤ状態															
燃料タンク	390L	1~10、×、欠、で記載															
Fガラス状態	要交換 良好 <b>飛石有</b>	<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>前</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		6	前	6				1	1	1	1				
6	前	6															
1	1	1	1														
記録簿	<b>有</b> 無	F <b>5</b> スペア <input type="checkbox"/> R															
R6~R7		サイズF 295/80R22.5															
PMマフラ	<b>有</b> 無	サイズR 275/80R22.5															
証明書	有 <b>無</b>																
S・リミッタ	<b>有</b> 無																
証明書	有 <b>無</b>	*スノータイヤは表記する															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります