

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
D1239	いすゞ	R1/11	2PG-FRR90T2-7148340	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R8.11.18	切れ	587,517 km	2,400 kg	L 6,150	W 2,260	H 2,140 (2,140)	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消						タコグラフ年月	アリ	3	ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <b>中</b> 多	*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ <b>有</b> 無	外気20℃ -30℃設定	
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ No.H192997 2019年10月製							ベット <b>有</b> 無	庫内20.5℃⇒-16.5℃	
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:アルミ縞板 90° ストッパー サイドドア片開き									クロス張り 有 <b>無</b>	2H稼働
冷凍機:東プレ XV42L0CRA0-U 2019年10月製									ETC2.0 <b>有</b> 無	シートガタツキあり
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.19T108713N									ラジオ <b>有</b> 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
点キズ多数あり

記録簿 <b>有</b> 無
R2~R8

PMマフラ <b>有</b> 無
証明書 有 <b>無</b>

S・リミッタ 有 <b>無</b>
証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	4
4	4	4 4
F 4	スペア	R

サイズF 225/80R17.5  
サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります