

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E1244	トレクス	R3/3	PFB34118改・PFB34118-7623	フラットトレーラー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	一時抹消	切れ	27,500	L	W	H	馬力
	抹消	タコグラフ年月	kg	12,200	2,490		ターボ
							ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 ランディングギア ニットレ NLH813 2020年2月製							ベット	有 無
側面フック25対 埋め込みフック12対 スタンション:前4カ所 外10対 外中13対 中12対							クロス張り	有 無
エアサス リフトアクスル Uカット							ETC	有 無
							ラジオ	有 無

外装状態 アルミホイール <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 飛石有</td></tr> <tr><td>記録簿 <input checked="" type="radio"/>有 <input type="radio"/>無</td></tr> <tr><td>R7</td></tr> <tr><td>PMマフラ 有 無</td></tr> <tr><td>証明書 有 無</td></tr> <tr><td>S・リミッタ 有 無</td></tr> <tr><td>証明書 有 無</td></tr> </table>	燃料タンク	Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	R7	PMマフラ 有 無	証明書 有 無	S・リミッタ 有 無	証明書 有 無	<p>サイドバンパー2段(ウロコ・ステン) マーカー下部13対 上部8対(LED)</p> <p>床板一部剥がれあり</p> <p>工具箱上部塗装ハゲ・サビあり</p>	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 前 <table border="1"> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table> F <input type="checkbox"/> 10スペア <input type="checkbox"/> R サイズRF 11R22.5 サイズRM 11R22.5 サイズRR 11R22.5 *スノータイヤは表記する	7	7	7	7	8	8	8	8	2	5	2	2
燃料タンク																							
Fガラス状態																							
要交換 良好 飛石有																							
記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無																							
R7																							
PMマフラ 有 無																							
証明書 有 無																							
S・リミッタ 有 無																							
証明書 有 無																							
7	7	7	7																				
8	8	8	8																				
2	5	2	2																				

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります